

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【八ヶ崎小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	八ヶ崎5-32駐車場前 交差点	八ヶ崎5丁目が新たに学区に追加されたことを受けて昨年度、新通学路に指定した。100名弱の児童が通っている。車の抜け道となっており、交通量が多く危険である。	横断歩道 (塗直し)	一時停止 (塗直し)	路面標示 (塗直し)	①横断歩道塗り直し【警察】 ②ダイヤモンド塗り直し【警察】 ③停止線塗り直し【警察】 ④路面標示「交差点注意」塗り直し【市】
2	新規	完了	八ヶ崎5-31付近交差点	上記に関連し、さくら通りからの抜け道として、車両が多く通る。横断歩道がないがため、ドライバーへ注意喚起が必要。	一時停止 (塗直し)	電柱幕(新設)		①一時停止塗り直し【警察】 ②電柱幕「交差点注意スピード落とせ」設置【市】
3	新規	完了	八ヶ崎6-26-16付近	低学年児童が多く通る。見通しが悪い三叉路。スクールガードの方からも危険を指摘されている。	路面標示 (塗直し)	白線(塗直し)		①主従ドット塗り直し【市】 ②T字塗り直し【市】 ③外側線塗り直し【市】
4	新規	完了	八ヶ崎6-35付近	低学年児童が多く通る。見通しが悪い。車両がすれ違うのがやっとの幅員、スクールガードの方からも危険を指摘されている。	グリーン ライン(塗 直し)			①グリーンライン塗り直し【市】
5	継続	完了	八ヶ崎六丁目5-7付近	側溝に蓋がない箇所が2か所ある。道幅も十分でない。	その他			①側溝蓋設置【市】