

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【寒風台小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	継続	完了	松戸市松戸新田314番地付近	土砂崩れ、倒木の危険があるため。	その他			①草木の剪定【市】
2	継続 新規	完了	運動公園～柵檀幼稚園につながる道路（昨年度新規通学路指定箇所）	昨年度、新たな道路を通学路指定としたため。	グリーンライン（新設）	電柱幕（新設）	路面標示（新設）	①グリーンラインの設置【市】 ②30km/h規制のエリアの再確認【警察】 ③電柱幕の設置【市】 ④路面標示の設置【市】
3	新規	完了	松戸市松戸新田282番地付近	寿司江戸政（空店舗）の瓦が落下する可能性があるため。	その他			①所有者へ瓦の修繕依頼【市】 ②学校による安全指導【学校】