

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【旭町小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規 ・ 継続	完了 ・ 未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	継続	未完了	旭町小と松戸馬橋高校の間の道路	河川と道路の間の柵（木製）が腐っていてぐらついている。道路の一部が川の方に崩れていて、柵と道路の間に子どもが落ちてしまうほどの隙間がある。	防護柵（新設）			①柵の工事対応中【市】 ※令和10年度完了予定 （今年度分の工事は完了）
2	新規	完了	松戸市栄町西3丁目 横六間川沿い	川沿いのフェンス、コンクリートに隙間ができてしまい、小柄な児童であれば川に入れてしまうおそれがある。一時的な柵はあるが、補修があるとよい。	防護柵（補修）			①フェンスの補修【県】