

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【牧野原小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	牧野原（大通り）から常盤平中学校裏側に向かう一方通行道路	通学路指定を変更したため道路を横断する児童がいるが、現在横断歩道がないため危険。	横断歩道 (新設)			・横断歩道設置不可【警察】 ①路面標示「学童注意」設置【県】
2	新規	未完了	牧野原1丁目と二丁目の間、牧野原団地行きバス通り	信号がついた横断歩道もあるが、見通しが良いためかスピードを落とさず走る車が多い。特に信号がない横断歩道は歩行者がいても気にせず通過する車がいて危険。	路面標示 (塗直し)			①路面標示必要箇所塗り直し【警察】 ※次年度以降 ②路面標示必要箇所塗り直し【市】 ※完了
3	新規	完了	学校正門前の信号付近	街路樹の枝が道路側に張り出し、自動車用の信号が見にくくなっている。	樹木の剪定			①街路樹の剪定【市】
4	新規	完了	五香西5丁目と日暮7丁目間のカーブ	カーブ手前の十字路のミラーが見えにくく、危険。	その他			・現状が正常位置【市】