

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【新松戸南小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	完了	新松戸6丁目21-1付近	登下校で児童が多く通る。見通しが悪い。自転車が多く通る。注意喚起が必要。スクールガードの方からも危険を指摘されている。	電柱幕(新設)			①電柱幕「こどもとび出し注意」設置【市】
2	新規	完了	学校正門前	児童が一番通るところのグリーンラインが薄れてしまっている。	グリーンライン(塗り直し)			①通学路指定変更【学校】 ②グリーンライン塗り直し【市】