

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【上本郷第二小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規 ・ 継続	完了 ・ 未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	継続	完了	三良建設付近の交差点 (前田公園へ続く道路) ※上本郷2776-2あたり	本交差点は、本校児童がたくさん利用する場所であるが、歩道が狭いので、信号待ちをする児童が待機する場所があまりなく危険である。	路面標示 (塗直し)			①停止線塗り直し【警察】