

令和7年度 通学路合同点検進捗状況【大橋小学校】（令和8年3月末日現在）

番号	新規・継続	完了・未完了	合同点検が必要な箇所 丁目、番地の記載	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策			点検結果
1	新規	未完了	グリーンライン終点地 松戸市二十世紀が丘丸山 町19-1付近	該当地点より以西・以南の児童 が登下校時に必ず通る交差点だ が、変形五叉路であり車が変則 的な動きをして危険が多い。	横断歩道 (新設)			①横断歩道設置検討【警察】※検討中 ②通学路指定変更【学校】 ③グリーンライン設置検討及びポストコーン 設置検討【市】※次年度以降 ④草木の剪定及び泥処理【市】
2	新規	完了	歩道 松戸市二十世紀が丘戸山 町1-1付近	歩道隣接地の緑がうっそうとし ており、歩道の歩行の妨げに なっている。歩こうとすると車 道にはみ出なければならない状 態で危険である。	樹木の剪 定			①所有者へ草木の剪定依頼【市】 ②通学路指定変更【学校】
3	新規	完了	小学校付近の横断歩道 松戸市二十世紀が丘梨元 町32付近	学校の南西側・南東側の横断歩 道や止まれの表示が薄くなって おり、注意喚起のための視認性 が低く、危険である。	横断歩道 (塗直し)	一時停止 (塗直し)		・路面標示塗り直し不可【警察】 ①注意喚起看板撤去【市】
4	新規	完了	松戸市二十世紀が丘戸山 町15付近～戸山町52-2付 近	歩道のない道路が続いており、 グリーンラインが引かれている ものの薄くなっており、注意喚 起のための視認性が低く、大変 危険である。	グリーン ライン(塗 直し)			①グリーンライン塗り直し【市】
5	新規	完了	松戸市二十世紀が丘梨元 町32付近～梨元町82付近	歩道のない道路が続いている が、グリーンラインが引かれて おらず大変危険である。	グリーン ライン(新 設)			①グリーンライン設置【市】
6	新規	未完了	二十世紀公園付近の道路 標示 松戸市二十世紀が丘梨元 町24-271付近	公園の北側・南側のグリーンラ イン、西側の止まれの表示、北 側の横断歩道ありの表示が薄く なっており、注意喚起のための 視認性が低く、危険。	グリーン ライン(塗 直し)	路面標示 (塗直し)		①停止線及びダイヤマークの塗り直し【警察】※完了 ②グリーンライン塗り直し【市】※完了 ③外側線及び路面標示「とび出し注意」塗り直し【市】 ※完了 ④草木の剪定【市】※完了 ⑤公園西側止まれ塗り直し【警察】※次年度以降