

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(柿ノ木台小学校)

地図 番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	松戸ソフィア付近～鴻之台公園付近の通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・松戸街道、松戸IC方面が渋滞すると、抜け道として多くの車両が利用 ・車一台がやっと通れるだけの幅員の狭さ ・子どもたちをクラクションであおり、どかせて通行する車も多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・看板「幅員狭し通行困難」を設置検討 ・松戸警察署へ町会と学校連名のスクールゾーン設置要望書を提出 ・要望書が警察へ提出されれば、スクールゾーン設置を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーン設置 申請等対応済（学校） ↓ 交通量調査の結果、規制を必要とする程度の交通量の確認が取れなかったため、規制は困難（警察） ・注意喚起の看板設置 対応済（市）
2	萩町公園～ヤックスドラック～かよう軒の通学路	<ul style="list-style-type: none"> ・抜け道で交通量も多く、車両のスピードも速い ・幅員が狭く歩道もないので危険 ・町会でも問題視 	<ul style="list-style-type: none"> ・学校と町会で調整し、スクールゾーン設置要望書の提出を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールゾーン設置 ↓ 車両通行止めの規制を掛けることにより制約を受ける住人の数が多く、現時点での規制は困難（警察）
3	西美野交差点および分実交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・歩行者用信号の時間が短い ・時間内に交差点通過できなかった車両が赤信号になっても通過してくるので、登校途中の子どもたちが危険な場面が多々ある 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路形状より、信号の時間調整による改善は困難 ・学校内で、交通安全指導を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・交通安全教育の実施（学校）
4	鴻之台公園周辺交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・幅員も広く、見通しもよいが、国道6号からの抜け道として利用する車両が多く、スピードも速い ・横断歩道を渡ろうとする子どもがいても止まらない車が多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・警察による取り締まりを強化 ・電柱幕2枚の設置を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・取り締まり要望対応済（警察） ・電柱幕 対応済（市）