

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(柿ノ木台小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	二十世紀が丘美野里町（西美野交差点、分実交差点）	<ul style="list-style-type: none"> ・交通が多く、信号を無視して車両が突っ込んでくる ・歩道も狭く日々危険な状況 	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道の拡幅 ・歩行者信号時間の延長 ・注意看板の設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機のサイクル調整済み（警察） ・看板の設置 順次、対応予定（県） ・安全教育の実施（学校）
2	三矢小台4丁目21（鴻之台公園まえ交差点）	<ul style="list-style-type: none"> ・交通が多く、横断歩道でも停車しない車両が多く危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・注意看板の設置 ・取り締まりの強化 ・路面標示 	<ul style="list-style-type: none"> ・取締りの実施 継続中（警察） ・交差点塗装 対応済（市） ・電柱幕設置設置済（市）
3	三矢小台5丁目付近交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・登校中、児童と自転車が接触した場所 	<ul style="list-style-type: none"> ・一時停止線設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・T字路のため、停止線設置不可（警察） ・看板設置済（市）