

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(六実小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	六高台4丁目161番地付近	・抜け道となっているため、スピードを出して車が通るため危険	・横断歩道の設置 ・一時停止の規制	・交通量等、設置の基準を満たしていないため、横断歩道設置不可（警察） ・ポールの設置検討（市）
2	六高台4丁目170番地付近	・春休み中にバイクと児童の接触事故発生 ・車やバイクがスピードを出して通るため危険	・一時停止を促す表示 等 ・路側帯の白線	・Tマーク塗り直し（市） ・取り締まり等検討（警察）
3	六高台4丁目131番地付近	・交通量が多いため、グリーン塗装だけでは危険	・ガードレール（パイプ）の設置	・現状の道路幅では、ガードレール設置不可（市） ・蓋掛け設置検討（市）
4	六高台5丁目150番地付近	・カーブのため見通しが悪く危険 ・児童が見えにくい	・路側帯の白線	・対応を検討（市）
5	六高台4丁目131番地付近	・横断歩道、グリーン塗装、止まれの表示が消えかけている	・再塗装	・横断歩道補修依頼予定（警察） ・止まれば現状維持（警察） ・グリーン塗装、現状維持（市）
6	六高台6丁目101番地から15番地付近	・抜け道となっているため、スピードを出して車が通るため危険	・グリーン塗装	・順次対応予定（市） ・「スピード落とせ」塗り直し（市）

7	六高台6丁目12番地付近	・通学路側の側溝に蓋がない箇所があり危険	・側溝の蓋かけ	・順次対応検討（市）
8	六高台5-61付近	・交通量が多いため危険 ・カーブミラー（2227）見えづらい	・カーブミラーの調整	・樹木を剪定後、見やすくなったため調整不要（市）
9	六高台4-105付近	・交通量が多いため危険	・「スピード落とせ」再塗装	・順次、対応検討（市）
10	六高台2-92付近	・交通量が多いため危険	・安全ポールの設置	・車両の出入りがあるため、設置不可（市）
11	六高台4-131付近	・交通量が多いため危険	・安全ポールの設置	・ポールにより車両が右左折できなくなるおそれがあり、不可（警察）
12	六高台4-147付近	・交通量が多いため危険	・グリーンラインの再塗装	・順次対応予定（市）
13	六高台4-132付近	・交通量が多いため危険	・グリーンラインの再塗装	・出入り口部分のため、補修なし（市）
14	六高台4-158付近	・交通量が多いため危険	・新規グリーンライン設置	・順次対応予定（市）
15	六実6-13付近	・抜け道として利用する車両が多く、危険	・新規グリーンライン設置	・順次対応予定（市）
16	六実6-13付近	・抜け道として利用する車両が多く、危険	・「交差点注意」再塗装	・再塗装、対応予定（市）
17	六高台4-171付近	・抜け道として利用する車両が多く、危険	・白線の再塗装	・順次対応予定（市）
18	六高台4-131付近	・抜け道として利用する車両が多く、危険	・白線の再塗装	・順次対応予定（市）
19	六高台5-150付近	・カーブのため見通しが悪く危険	・グリーンライン設置	・対応を検討（市）
20	六高台5-150付近	・カーブのため見通しが悪く危険	・「通学路注意」再塗装	・再塗装、対応検討（市）
21	六高台5-34付近	・カーブのため見通しが悪く危険	・「通学路注意」再塗装	・再塗装、対応検討（市）

22	六高台5-55付近	・抜け道として利用する車両が多く、危険	・横断歩道、再塗装	・横断歩道、補修 依頼予定（警察）
23	六高台9-12付近	・抜け道として利用する車両が多く、危険	・「止まれ」再塗装	・横断歩道、補修 依頼予定（警察）
24	六高台9-14付近	・抜け道として利用する車両が多く、危険	・「止まれ」再塗装	・順次対応予定（警察）
25	六高台9-14付近	・抜け道として利用する車両が多く、危険	・歩行者用信号機時間延長 （黄色信号の延長）	・黄色信号の延長不可（警察）
26	六高台6-12付近	・抜け道として利用する車両が多く、危険	・側溝の蓋かけ ・グリーンベルト再塗装 ・「学童注意」再塗装	・側溝の蓋掛け、対応検討（市） ・グリーンベルト、「学童注意」 塗り直し検討（市）