

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(寒風台小学校)

| 番号 | 合同点検が必要な箇所 | 具体的な危険内容等 | 学校が希望する安全対策 | 安全対策の内容 |
|----|--------------------|---|----------------------------|--|
| 1 | 松戸市千駄堀1600番地付近 地図① | ・歩道がなく道幅が狭いが交通量が多い道路（保護者から通学路として相談のあった危険箇所） | ・路面標示 ・看板の設置 ・グリーン塗装 | ・道路の北側を通学路追加指定済（学校） ・グリーンライン（両側）設置検討（市） |
| 2 | 松戸市松戸新田380番地付近 地図② | ・株式会社創研の所から入る道で、道幅が狭い上、車の往復路になっている通学路 | ・路面標示 ・看板の設置 | ・路面表示、再塗装等検討（市） |
| 3 | 松戸市松戸新田400番地付近 地図③ | ・松戸新田駅の所から入る道で、道幅が狭い上、車や歩行者の交通量が多い通学路 | ・グリーンラインの設置 | ・学校側に通学路変更済（学校） ・グリーンライン設置済（市） |
| 4 | 松戸市松戸新田400番地付近 地図③ | ・新通学路として追加指定した箇所 ・道路を横断する箇所への安全対策 | ・外側線、歩行者向けの止まれ表示 | ・歩行者向けの止まれ表示設置不可（警察） |