

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(寒風台小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	松戸市千駄堀1600番地付近 地図①	<ul style="list-style-type: none"> 保護者から通学路として危険であると相談があった箇所 歩道がなく道幅が狭いが交通量が多い道路 	<ul style="list-style-type: none"> スクールゾーンの設定 路面標示 看板の設置 	<ul style="list-style-type: none"> 安全指導 継続中 (学校)
2	松戸市松戸新田380番地付近 地図②	<ul style="list-style-type: none"> 株式会社創研の所から入る道で、道幅が狭い 車の往復路になっている通学路 	<ul style="list-style-type: none"> 路面標示 看板の設置 	<ul style="list-style-type: none"> 交差点スベリ止め 舗装 対応済 (市)
3	松戸市松戸新田400番地付近 地図③	<ul style="list-style-type: none"> 松戸新田駅の所から入る道で、道幅が狭い 車や歩行者の交通量が多い通学路 	<ul style="list-style-type: none"> グリーンラインの設置 	<ul style="list-style-type: none"> 通学路指定変更済 (学校) グリーンライン 設置済 (市)
4	松戸市松戸新田400番地付近 地図③	<ul style="list-style-type: none"> 新通学路として追加指定箇所 道路を横断する箇所 安全対策が必要 	<ul style="list-style-type: none"> 外側線 歩行者向けの止まれ表示 	<ul style="list-style-type: none"> 通学路指定変更済 (学校) ↓ 指定後、安全対策を検討 (学校・市) ↓ R5点検により、 歩行者向けの止まれ表示設置不可 (警察) ↓ 安全指導の継続 (学校)