

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(河原塚小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	八柱ゴルフガーデン脇道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路側帯がなく危険</li> <li>・側溝に蓋がなく危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・側溝の布設替えを検討</li> <li>・舗装については下水道工事に合わせて各々整備となる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済 (市)</li> </ul>
2	はぎのや石材店通り	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大型バスやトラックなど交通量多い</li> <li>・路側帯なく登下校時危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外側線、グリーン塗装について警察と協議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・順次、対応予定 (県)</li> </ul>
3	咲見台公園付近 (通称：へび坂)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「止まれ」の路面標示が摩耗</li> <li>・下り坂で車のスピードが出やすい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「止まれ」表示の補修、警察に要望</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「止まれ」表示補修済 (警察)</li> </ul>
4	セブンイレブン松戸河原塚店 ～内海道公園付近にかけての道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多くの小中学生が通学に使う細い道でありながら、通学時間帯に抜け道に使う車が増加しており危険な状況が散見</li> <li>・通学路標示が見えづらい箇所もある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路面標示の引き直し、物理的な対策が可能か、現地確認を行う</li> <li>・町会でスクールゾーンの要望を検討</li> <li>・3・3・7号線の早期完成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スクールゾーンの設定 検討中 (学校)</li> <li>↓</li> <li>時間規制を掛けることにより、他の生活道路が迂回路となり迂回路の危険性が増すことが予見される。 代替案として、ゾーン30を検討</li> <li>↓</li> <li>ゾーン30 設置済 (警察)</li> <li>・3・3・7号線 担当課対応中 (市)</li> </ul>
5	ドコモショップ新八柱店南側	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路側帯、路面標示など何もなく通学時に危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・速度抑制の路面標示</li> <li>・外側線の設置について、警察へ確認する</li> <li>・警察からの回答を担当課へ報告し、その後、警察と協議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路面表示の設置 対応済 (市)</li> </ul>