

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(旭町小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	旭町小と松戸馬橋高校の間の道路	・河川と道路の間の柵（木製）が腐っていてぐらついている	・担当課に柵の補修を要望済み ・昨年部分的に補習したが、全体的に腐っていて、金属製の柵に変えるなどの対策を希望する	・担当課、順次対応予定（市）
2	1と同じ箇所	・道路の一部が川の方に崩れていて、柵と道路の間に子どもが落ちてしまうほどの隙間がある	・道路の補修を希望する	・担当課、順次対応予定（市） ・安全指導の実施（学校）
3	栄町西3丁目の六間川にかかる北側の橋付近	・数年間児童を刃物で襲う事件があった箇所 ・人通りが少なく、町会長からも相談された	・昨年、地域の方から学校に話があり、担当課へカメラ設置を要望した	・担当課へ依頼済（市）
4	旭町小裏門の坂川沿いの道路	・坂川沿いの道路に速度制限がなく、大変危険	・昨年、関係する町会長と連名で、松戸警察署に書面にて速度制限要望	・速度規制を検討中（警察）