

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(旭町小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	馬橋駅方面から旭大橋を渡る2つの交差点 旭町1丁目付近	・川沿いを走る車も多く、左折・右折時、歩行者が巻き込まれそう	・川沿いを走る車には、路面標示でスピードを落とさせたり、一時停止をしっかりとさせたりする	・「止まれ」表示に強調ドット設置済(市)
2	馬橋駅方面から学校へ向かう道路	・スピードを出す車が多い	・路面標示や標識でスピードを落とさせたい	・路面表示設置済(市)
3	旭小裏門の道路	・スピードを出す車が多い	・道路に段差をつけるなどしてスピードを落とさせる	・振動等の問題があるため、ハンプ設置不可 規制を検討 →不可(学校・警察)
4	旭町裏門近くの交差点 栄町西3丁目付近	・川沿いを走る車がスピードを落とさず右折、左折してくる	・路面標示や標識でスピードを落とさせたい	・振動等の問題があるため、ハンプ設置不可 規制を検討 →不可(学校・警察)
5	セブンイレブン松戸栄7丁目店交差点	・鉄塔を囲う塀のため車の見通しが悪い	・信号機の設置など ・消えかけてる一時停止や白線を、はっきり書き直してほしい	・信号機の設置不可 (警察)
6	旭小南側の川を囲う塀に隙間	・塀が倒れそうになっているところがあり、子どもが川に入れてしまう	・塀の補修	・転落防止措置として、開口を塞ぐ予定(県)