

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(北部小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	坂川沿いの道	<ul style="list-style-type: none"> 路側帯がない 制限速度20kmを超えて走行している車両が多い 	<ul style="list-style-type: none"> 路側帯の白線について、片側に引けるか警察と協議 児童注意の電柱幕設置 取り締まり強化について要望 	<ul style="list-style-type: none"> 対応済 (警察)
2	学校北側道路 (スクールゾーン)	<ul style="list-style-type: none"> 新通学路となり、通行する児童数が増加 	<ul style="list-style-type: none"> 通学路変更 横断歩道塗り直し 信号機下標示(学校有)可能か警察へ相談 	<ul style="list-style-type: none"> 通学路変更 済 (学校) 横断歩道の塗り直し、標示補修済 (警察)
3	長寿庵前道路	<ul style="list-style-type: none"> 新通学路となり、通行する児童数が増加 	<ul style="list-style-type: none"> 路側帯塗り直し、グリーン塗装 止まれ塗り直し警察へ要望 	<ul style="list-style-type: none"> 順次、補修済 (警察)
4	西濃運輸前道路	<ul style="list-style-type: none"> 新通学路となり、通行する児童数が増加 	<ul style="list-style-type: none"> 2箇所止まれ塗り直し 箇所新設を警察へ要望 止まれ表示薄くなっている箇所多数についても警察へ相談 新設が難しければ、ドット標示を警察と協議 	<ul style="list-style-type: none"> 「一時停止」の新設 丁字路のため、新設は原則不可 既設のものについては、補修済 (警察)
5	学校北西側道路	<ul style="list-style-type: none"> カーブ近くで見通し悪く危険な横断歩道がある 「止まれ」塗装が随分薄くなっているところがあり危険 	<ul style="list-style-type: none"> 止まれ塗り直し警察へ要望 横断者注意の道路標示 通学路追加 	<ul style="list-style-type: none"> 「止まれ」塗り直し 「横断者注意」道路標示補修済 (警察) 通学路変更(追加) 申請等対応済 (学校)