

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(牧野原小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	ファミリーマート松戸牧の原店前横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> 坂の途中にあり、車の運転手から見えにくいいためか、なかなか停まってくれない 横断歩道の線も見え難くなっている 	<ul style="list-style-type: none"> 保護者は押しボタン信号機があると良い 	<ul style="list-style-type: none"> 隣接直近に信号機あり 新設の設置は不可 ↓ 取締り実施済(警察)
2	はぎ山グラウンド脇	<ul style="list-style-type: none"> 抜け道となっているため、交通量が多い 歩道がないので危険 	<ul style="list-style-type: none"> 路側帯のグリーン塗装 	<ul style="list-style-type: none"> 通学路追加指定済(学校) ↓ R6点検 要望検討予定(学校・市)
3	ローソン松戸常盤平店付近	<ul style="list-style-type: none"> 信号の無い交差点のため、通行に注意が必要 	<ul style="list-style-type: none"> 路面標示、グリーン塗装など 	<ul style="list-style-type: none"> グリーン塗装 R6以降、対応予定(市)
4	子和清水歩道橋(常中側)	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道が車から見え難く、横断する際に、常に神経をつかう危険な横断歩道 	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道の再塗装 路面標示 	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道補修済(警察)
5	国土交通省関東地方整備局関東技術事務所	<ul style="list-style-type: none"> コンクリート製の塀が、経年劣化によって地震で倒壊する恐れがある 	<ul style="list-style-type: none"> 事前の対策 	<ul style="list-style-type: none"> 担当課から所有者へ指導済(市)
6	五香西6丁目付近	<ul style="list-style-type: none"> 道幅が狭いのだが、スピードを出して走行する車が多い 	<ul style="list-style-type: none"> 路側帯のグリーン塗装 	<ul style="list-style-type: none"> 通学路指定検討(学校) →当該箇所へ渡る横断歩道がないため、現状通学路指定は未実施