

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(貝の花小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	にせあかしあ通りから 貝の花小方面 貝の花公園T字路	<ul style="list-style-type: none"> ・大通りへの抜け道として、速度を上げて走行する車両が多い ・ガードレールもなく、スクールガードに依頼し安全を確保しているが、一時停止の標識が必要 	<ul style="list-style-type: none"> ・ゾーン30の補助看板を設置 ・交差点の滑り止め舗装及び公園側の一部ガードパイプの設置 ・にせあかしあ通りから一方通行の道に入る入り口に外側線延長とポストコーンの設置を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・ポストコーン設置済 ・外側線の引き直し済 ・交差点の滑り止め舗装済 (市)
2	小金原8丁目と 5丁目の境目にある交差点 (フォトスタジオフクオカ近く)	<ul style="list-style-type: none"> ・歩車分離の交差点で、信号機の時間が短く、L字に移動することが困難 ・そのため、児童が交差点を斜めに渡ってしまう 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の時間調整 警察検討 ・スクランブル交差点の設置は要検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の時間調整、スクランブル化申請等対応済 (学校) ↓ ・信号サイクル調整対応済 (警察)
3	小金原8丁目28付近 ぱん工房桜道前 学校敷地角の交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・一時停止の路面表示、看板の設置はされているものの、下り坂で交差点に減速せず入ってくる車が多い ・バンプ加工をしていただけると子ども達の安全が確保できます 	<ul style="list-style-type: none"> ・停止線を下げ、「止まれ」の塗装直し及び一方通行からさくら通りを左折時の巻き込みを防ぐための外側線延長及びポストコーンの設置を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・停止線の設置箇所変更 停止線を下げられるか県警交通規制課と調整後、対応変更済 (警察)