

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(貝の花小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	小金原8-18-1付近 フォトスタジオフクオカ付近 の交差点	・信号の青の時間が短く二段階横断が 間に合わない	・青の時間を長くする または、斜めの横断歩道を設置する	・信号のサイクル調整不可 (警察) ・斜めの横断歩道の設置不可 (警察) ・自転車の交通量が多いため、 高校生及び一般の方への自転車の 安全指導を実施 (警察)
2	小金原8-11、9-2付近 児童発達支援こゑ前(鉄塔通 り)	・横断歩道の白線が消えている	・白線の塗装	・白線、再塗装 対応済 (警察)
3	小金原8-11-18付近 貝の花公園付近	・左折のみの一方通行だけど、右折 する車がある ・一旦停止しない車がある ・路上駐車が見られる	・「一時停止」と「左折」のマーク 表示 ・パトロール	・「一時停止」の設置不可 ・「左折」標識、設置あり (警察) ・駐車車両 随時対応 (警察)
4	小金原8-9-15付近 ラーメン栄康苑前	・一時停止をする場所だが、一時停止 していない車が多くて危険	・「学童注意」など注意喚起の看板の 設置	・電柱幕設置検討(市)