

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(貝の花小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	小金原8丁目13と16の交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・大通りの抜け道になっているため、車の往来が激しい ・登校時にはスピードを出して走っている車が多くて危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・ポールの設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
2	小金原5丁目5と8の交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・大通りの抜け道になっているため、車の往来が激しい ・登校時にはスピードを出して走っている車が多くて危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・ポールの設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・安全教育の実施(学校)