

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(金ヶ作小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	金ヶ作自然公園～ 加藤ブドウ園付近の通学路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道のない道路</li> <li>・路側帯はない</li> <li>・速度を上げて走行する車両も多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「ゾーン30」の要望書を提出予定</li> <li>・規制設定後、警察が取り締まりを行う</li> <li>・外側線は道幅の関係で困難なため、路面表示、看板等で注意喚起することを検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「ゾーン30」の要望申請等対応済 (学校)</li> <li>↓</li> <li>・学校等とエリアを調整し、対策を推進 (警察)</li> <li>↓</li> <li>・基準に満たなかったため、設置不可</li> <li>↓</li> <li>・安全指導を継続 (学校)</li> <li>・看板対応済 (市)</li> <li>・グリーンベルト対応済 (県)</li> </ul>
2	金ヶ作小学校正門を出て、 右折一方通行道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道のない道路</li> <li>・路側帯はない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・片側のみグリーン塗装は可であるが、現在、東側が通学路指定になっている</li> <li>・しかし、「西側の方が電柱が無いため歩行に適している」との意見があり、学校が通学路変更をしてから施工する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路変更検討中 (学校)</li> <li>↓</li> <li>・変更後、外側線の設置済 (市)</li> </ul>
3	西ヶ沢公園、金ヶ作中学校 付近の直線道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・速度を上げて走行する車両も多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーン塗装対応、時期は未定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済 (県)</li> </ul>
4	金ヶ作小学校裏門付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道のない道路</li> <li>・見通しが悪いため、車両確認ができない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・私道のため設置不可</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フェンスを塗装する対応対応済 (市)</li> </ul>