

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(金ヶ作小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	金ヶ作自然公園～加藤ブドウ園付近の通学路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道のない道路</li> <li>・路側帯がない</li> <li>・速度を上げて走行する車両が多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・昨年、ゾーン30要望</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基準に満たないため、設置不可(警察)</li> </ul>
2	金ヶ作小学校正門を出て、右折一方通行道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道のない道路</li> <li>・路側帯がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーン線か白線か検討中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーンライン設置済(市)</li> </ul>
3	西ヶ沢公園、金ヶ作中学校付近の直線道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・速度を上げて走行する車両も多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーン塗装要望中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーンライン対応済(県)</li> </ul>