

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(馬橋北小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	ローソン裏手から学校へ曲がる路地	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅が狭く、見通しも悪い</li> <li>・自転車の速度も速い</li> <li>・自動車の抜け道になっていて交通量も多いため、危険である</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車の出入口のためミラーの設置は不可</li> <li>・道路幅の関係でガードレール設置は困難であるため、路面標示を検討する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済(市)</li> </ul>
2	ローソン付近の交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車の交通量が多く、信号待ちの児童も多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・店舗の入り口があるため、車止めポールの設置を検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済(市)</li> </ul>
3	ドミノピザ付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅が狭いにもかかわらず、車が速度を上げて走っている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路面表示「スピード落とせ」、30km表示の引き直し</li> <li>担当課と警察で検討・対応</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済(市)</li> </ul>
4	学校校門付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅が狭く、ガードレールもないため、対向者とすれ違うときに児童が車道を歩くことがあり危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガードレールではなく、ガードパイプの設置を検討</li> <li>・車道の一方通行は警察へ意見は出すが、該当道路には歩道があるので対応はかなり困難</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全教育の実施(学校)</li> <li>・ガードパイプ設置済(市)</li> </ul>
5	ユーカリパークハウス付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道がなく、交通量も多い</li> <li>・T字路には横断歩道もない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外側線の設置は担当課と警察で検討・対応</li> <li>・ガードレールは道幅の関係で設置は無理(学校へ説明済)</li> <li>・横断歩道の引き直しは警察へ依頼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外側線の設置 対応済(市)</li> <li>・横断歩道の引き直し 補修済(警察)</li> </ul>