

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(殿平賀小学校)

地図 番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	学校 周辺通学路(全般) *特に正門前道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路側帯はない</li> <li>・朝・夕は、交通量が多く、カーブ付近は見通しが悪い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路指定箇所の見直し後、外側線、グリーン塗装の対応を検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路指定箇所の見直し申請等対応済(学校)</li> <li>↓</li> <li>通学路指定を受けて、外側線、グリーン塗装対応済(市)</li> </ul>
2	殿平賀18-6付近の十字路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本土寺に行くための抜け道になっているからか、終始交通量が多い</li> <li>・ここ数年でも、何度か交通事故が起きている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道設置の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横断歩道の設置 滞留場所が無い(ため、新設不可(警察))</li> <li>↓</li> <li>安全指導を実施(学校)</li> </ul>