

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(殿平賀小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	大金平1丁目43番地付近	・歩道のグリーンベルトが薄くなっており消えかかっているところもあるので危険	・路側帯のグリーン塗装	・塗り直し対応予定(市)
2	大金平3丁目付近	・スクールゾーンがなく、車道も細いのでスピードを出してくる車が多く危険	・スクールゾーンの設置、路面標示	・電柱幕及び路面表示設置検討(市) ・通学路指定変更を検討(学校)