

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(横須賀小学校)

地図 番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	川向橋	・路側帯がない、交通量が多い	・外側線の設置路面表示「通学路」 警察と協議のうえ、対応予定	・対応済(市)