

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(横須賀小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	横須賀2丁目 川向橋	・路側帯がなく、交通量も多い	・路面標示 ・看板設置 ・路側帯白線 ・グリーン塗装	・路面表示、外側線 対応済 (市) ・グリーンライン対応済 (市)
2	新松戸北2丁目19番地 横須賀橋手前の交差点	・交通量が多く、速度を上げて走行する 車両が多い	・路面標示 ・看板設置	・電柱幕 設置済 (市)
3	横須賀2丁目 武蔵野線ガード下付近の交差点	・交通量が多く、速度を上げて走行する 車両が多い	・路面標示 ・看板設置 ・路側帯白線 ・グリーン塗装	・歩道設置されている ため、グリーンライン 設置不可 (市) ・外側線、路面表示、 電柱幕 順次、対応予定 →電柱幕、路面標示 設置済 (市)
4	新松戸北2丁目11番地 小金西グレースこども園前	・幹線道路から側道に抜けていく車両が多 い ・横断歩道や信号機もない	・路面標示 ・看板設置 ・路側帯白線 ・グリーン塗装 ・横断歩道 ・信号機の設置	・路面表示 対応済 (市) ・規制を検討 →不可 (警察)
5	新松戸北1丁目2番地 新松戸ハイツと新松戸コーポの間 の道路	・路側帯がなく、道幅が狭い	・路面標示 ・看板設置 ・路側帯白線 ・グリーン塗装	・通学路指定の変更 検討後、変更なし ↓ 安全教育の実施 (学校)