

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(ハケ崎第二小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	ハケ崎3-3-1	<ul style="list-style-type: none"> ・門を設置 ・道幅が狭く、見通しが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラ設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・R5 設置済 (市)
2	ハケ崎3-3-1	<ul style="list-style-type: none"> ・商業施設もあるため、正門がある通りは、一日中、交通量が多い ・裏門も道幅が狭く、見通しが悪いことや職員室から見えない 	<ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラ設置 (正門・裏門) 	<ul style="list-style-type: none"> ・正門 設置済 裏門 設置の優先順位等を含め、再度検討 (市)
3	ハケ崎3丁目 (正門を右、大通りに出る手前を右折) 貝の花第三公園から裏門	<ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭く、見通しが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ・「通学路」道路標示 ・カーブミラーの設置 ・グリーンラインの設置 ・「学童注意」等の標示 	<ul style="list-style-type: none"> ・「学童注意」路面表示、設置済 (市) ・カーブミラー、見通しが悪いとはいえないため設置不可 (市) ・グリーンラインの延長 T字路のため不可 (市)
4	ハケ崎3丁目 (正門を右、大通りに出る手前を右折) 貝の花第三公園から裏門	<ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭く、見通しが悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道、または一時停止線の設置 ・貝の花第二公園から裏門までの駐車禁止の設置 	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道、一時停止線の設置 T字路のため、設置不可 (警察) ・駐車禁止は難しい 学校から通報があれば、取り締まり可 (警察)

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(ハケ崎第二小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
5	八光台公園付近 (1-28-18)	・車の通りが多い	・グリーンラインの標示	・要望箇所が通学路指定外のため、追加指定の検討(学校)
6	正門(右折)から大通りに出るまでの通り	・車の通りが多い	・道路の外側の線 ・グリーンライン塗り直し	・通学路側のグリーンライン 現状、外側線は塗り直す 必要なし(市)
7	モータース前(3-82-1)から2-36-2	・道幅が狭く、車も多い	・路面標示	・交差点の停止線、横断歩道の 塗り直し済(警察) ・交差点マーク塗り直し済 (市) ・モータース手前、路面表示 「スピードおとせ」塗り直し済 (市)