

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(六実第二小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	カットサロンフジタ前の丁字路から東へ入った道路(延長)	<ul style="list-style-type: none"> ・道路が「く」の字に曲がっていて見通しが悪い ・車両通行量も多く児童と接触する危険が高い 	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯のグリーン塗装 ・昨年度、塗装していただいたが、延長してほしい ・見通しが利く様電柱にミラー設置してもらいたい 	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱が、民地に設置されているため対応不可(市) ・グリーンライン設置予定(市)
2	カットサロンフジタ前の丁字路	<ul style="list-style-type: none"> ・白線が薄くなっているため、車も歩行者も認識しづらい 	<ul style="list-style-type: none"> ・薄くなった白線を引き直してほしい ・緑のラインを塗り直してほしい 	<ul style="list-style-type: none"> ・塗り直し検討(市)
3	六実2丁目43番地付近のゴミステーション	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミステーションが通学路のグリーンラインにかかっていて、通行の妨げになっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミステーションの場所を通行の邪魔にならない所にずらしてほしい 	<ul style="list-style-type: none"> ・担当課対応中(市)
4	学校前道路	<ul style="list-style-type: none"> ・学校前のグリーンラインが途中切れていて、安全面で心配である 	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンラインを延長してほしい 	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンライン設置予定(市)