

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(松飛台第二小学校)

地図 番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	松戸市五香西1丁目 15番地付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・近くに踏み切りがある</li> <li>・車の抜け道にもなっており、児童の歩くところには、白線およびグリーン の塗装がある</li> <li>・ガードレールがほしい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路の有効幅が1.5m以上無い ため、ガードレールの設置は 難しい</li> <li>・看板、路面標示等で対応を 検討する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済(市)</li> </ul>
2	松飛台郵便局から 五香西1丁目15番地1付近 までの道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学区内は基本的に道がせまく、 車2台がすれ違えないところも 多い</li> <li>・ガードレール設置は難しいと 思われるが、せめて通学路には 全てグリーン の塗装をお願いしたい</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メインの通学路の道路で外側 線が無いところは、警察へ要 請する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済(市)</li> </ul>