

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(松飛台第二小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	松飛台57-14交差点	・児童と、自動車・バイク・自転車との接触事故が絶えない	・電柱に「学童あり！スピード落そう！」のような看板設置を希望する	・設置予定（市）
2	五香1丁目24番地の1付近	・交通量の多い踏切手前の道で、児童が自動車と接触する危険あり	・白線及び緑線がほとんど消えてしまっているため、再度塗り直してほしい	・再塗装予定（市）