

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(相模台小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	市民会館への坂	・切通しの崩落の可能性への不安	・レッドゾーン対策工事による法面の改善と併せて、道路本線の形状を変更し、縦断勾配の緩和や歩道の拡幅等の主要幹線2級市道68号の道路改良工事を早期に整備	・担当課対応中 (市)
2	小根本公園近くの交差点 (小根本150番地付近)	・近くにマンションが多く、多くの児童が通学路に入るために渡る交差点であるが横断歩道がなく、道路横断時に危険	・横断歩道(信号機なし)の設置	・カーブのため、横断歩道の設置不可(警察) ・通学路指定変更を検討(学校) ・路面表示・電柱幕等の設置検討(市)
3	MINI松戸店～コープ野村までの道 (胡録台362-2～岩瀬157-1)	・6号線からの抜け道になっており、登下校の時間帯も交通量が多い ・そのため、地域の方の見守り活動の協力を得ている場所となる	・路側帯のグリーン塗装 ・横断歩道の設置	・安全な滞留場所の確保及び交通量の問題から設置不可(警察) ・一時停止塗り直し予定(警察) ・グリーンライン設置済(市)