

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(上本郷第二小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	校庭脇道路と、旧市立病院から続く坂道が交わったT字路	・路面標示(文徐行 ゾーン30)がほぼ消えている	・路面標示塗り直し	<ul style="list-style-type: none"> ・「ゾーン30」引き直し済(警察) ・「学童注意」の路面標示を新設検討(市)
2	校庭脇道路に垂直に交わるT字路	・路面標示(止まれ)がほぼ消えている	・路面標示塗り直し	<ul style="list-style-type: none"> ・引き直し予定(警察)