

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(大橋小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	マツモトキヨシ二十世紀が丘から大橋交差点へ抜ける道のうち)大橋111~大橋100付近の坂道	<ul style="list-style-type: none"> ・草が生い茂り道幅が狭くなっている ・坂道で交通量も多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路幅の確保 ・路側帯のグリーン塗装 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路幅員の拡張 R6以降、工事予定 (市) ・外側線 グリーンラインの 設置順次、対応予定 (市)
2	プール脇交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・バイクが左折する際、歩道の方まで入って 通行してくる 	<ul style="list-style-type: none"> ・通学児童の安全確保のため、巻き込み 防止ポール等の対策 	<ul style="list-style-type: none"> ・巻き込み防止 ポストコーンの設置済 (市)