

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(六実第三小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	小学校体育館～プール横の通学路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路側帯はあるが狭い</li> <li>・線がほとんど消えてしまい、境界が曖昧になっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外側線の新設、引き直し</li> <li>・グリーンラインの設置を検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済(市)</li> </ul>
2	小学校体育倉庫側(畑前)の交差点付近の通学路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交差点がセンターラインのある道路にも面しているため、スピードを出す車が多い</li> <li>・「とまれ」の看板が見づらく、車止めのポールもない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電柱幕「交差点注意」を設置</li> <li>※令和3年度中にゾーン30を設置予定であり、速度抑制対策を講じるため、ポストコーンの設置は様子を見る</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電柱幕 対応済(市)</li> </ul>