

令和4年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(六実第三小学校)

番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	小学校体育館～ プール横の通学路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路側帯はあるが狭い</li> <li>・また、線がほとんど消えてしまい、境界があいまいになっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路側帯の白線およびグリーン塗装</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対応済 (市)</li> </ul>
2	小学校体育倉庫側(畑前)の 交差点付近の通学路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交差点がセンターラインのある道路にも面しているため、スピードを出す車が多い</li> <li>・「とまれ」の看板が見づらく、車止めのポールもない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新しい看板の設置および車止めポールの設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ポストコーンの設置(市)</li> </ul>
3	正門前の道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・30キロを守って走行している車両少ない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・警察の取締り</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・警察へ取締まりを依頼済(市)</li> <li>↓</li> <li>取締まり実施済(警察)</li> </ul>