

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(東松戸小学校)

地図 番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	市立松戸高等学校脇 弓道場側の歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道もあり、縁石も設けられているが、登下校で利用する児童が多く、歩道から車道へ飛び出すことがある ・八柱霊園前の道路を走行する自動車の抜け道となっており、自動車が多く通行する ・車道は対面2車線ではなく中央線のない狭い道路のため、車がすれ違う時は歩道の近くまで自動車が近づくこともあり大変危険である ・車道の通行を避ける自転車が歩道を走行し、歩行する児童と接触しかけたこともあった 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレールを設置の方向で進める 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済 (市)
2	ゆいの花公園前の歩道	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道はあるが、登下校で利用する児童が多く、歩道から車道へ飛び出すことがある ・1の道路から右折してきた自動車を通る道であり、こちらも抜け道として利用しているため、通行量が多い ・登下校中の児童が、車道に飛び出し、自動車と接触しかけたこともあった 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレールを設置の方向で進める ・東松戸中央公園付近の設置箇所について要望を追加 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済 (市)