

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(高木第二小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	県道281号線 櫻井せんべい先の歩道	・側溝蓋の段差があるため、転倒の恐れ	・側溝蓋の修繕(都市型側溝蓋)	・側溝の段差解消の対策検討(県) ・安全指導の実施(学校)
2	県道281号線 幸多歯科前の歩道	・老朽化により側溝蓋がガタついているため危険	・側溝蓋の修繕(都市型側溝蓋)	・側溝の隙間を塞ぐ対策予定(県)
3	県道281号線 長谷川畜産前の歩道	・老朽化により側溝蓋が欠けているため危険	・側溝蓋の修繕(都市型側溝蓋)	・側溝蓋の修繕について、できる対策を検討(県)
4	五香2丁目 五香子すずめ保育園前の歩道	・折れたポール跡で転倒の恐れ ・側溝の格子蓋が老朽化によりぐらついており危険	・ポールの修繕または撤去 ・格子蓋の修繕	・幼稚園前の歩道は市道 ・ポールを撤去(市) ・格子蓋、補修済み(市)
5	五香4丁目 アパートサンアントレ前の角	・側溝蓋が破損しており、曲がり角に面しているため危険	・側溝蓋の修繕(都市型側溝蓋)	・民地の持ち主へ側溝蓋の設置等について指導(市)
6	県道281号線 朱苑先	・令和4年9月17日の事故以降、ガードレール未設置のままだが交通量が多いため危険	・ガードレールの設置	・ガードレール再設置予定(県)
7	五香7丁目 久兵衛脇の道路	・道路が一部陥没している。近くに北丘第二公園があり、多くの児童が通行するため危険	・道路の修繕	・道路補修済(県)
8	五香3丁目 野口歯科前	・グレーチングの段差で転倒の恐れ	・グレーチングの修繕	・グレーチングのつまずき解消対応予定(市)
9	五香4丁目 五差路	・県道からの車両の抜け道となっており、特に登校時間帯の交通量が多い ・多くの児童が通行するため危険	・ドライバーへの注意喚起の看板設置 ・歩行者分離の設置 ・グリーン舗装の再塗装	・注意喚起看板設置予定(市) ・外側線の調整、ポール設置済(市) ・グリーン舗装現状維持(市)