

令和3年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(高木第二小学校)

地図番号	合同安全点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	五香4丁目18～五香十字路まで(県道281号沿い)	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道が狭く、五香駅方面に向かう自転車がすれ違うときに非常に危険 ・歩道の陥没が随所に見られる ・五香方面に向かう車両速度が速い(特に大型車両) ・風圧であおられる ・ガードレール、反射板の破損が見られる ・棒状のガードレールに、児童の手提げ等が引っかかってしまって危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードパイプ設置・修理 ・注意喚起の対応等 時期は未定だが対応予定 	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードパイプの設置、補修対応済(県)
2	五香4丁目1～4丁目44付近	<ul style="list-style-type: none"> ・元山駅に抜ける交通量が多く、車両速度が速いため危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面表示で注意喚起を対応 ・標識の修繕 	<ul style="list-style-type: none"> ・路面表示対応済(市) ・標識の修繕対応済(警察)
3	五香4丁目40	<ul style="list-style-type: none"> ・複雑交差点 ・車の往来が煩雑 	<ul style="list-style-type: none"> ・すべり止め対応検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
4	五香4丁目52と53の間	<ul style="list-style-type: none"> ・複雑交差点 ・車の往来が煩雑 ・自転車が多く、通行が強引で、児童が横断するタイミングが難しい状態になっている 	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーン舗装塗り直し 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
5	五香南2丁目18～20	<ul style="list-style-type: none"> ・駅に向かう送迎の車が多くて危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起の路面表示を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
6	五香南3丁目3 変則T字路	<ul style="list-style-type: none"> ・県道281号線から国道464号線への抜け道になっていて、登校時間帯は特に危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・グリーン舗装塗り直し 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
7	五香5丁目33～38	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道がないため危険 	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱幕(2か所)または路面表示検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
8	五香3丁目5～8付近	<ul style="list-style-type: none"> ・一方通行出口 ・信号を突き抜ける車の速度が速い 	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱幕または路面表示検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・対応済(市)
9	五香4丁目21(ウエルシア角)	<ul style="list-style-type: none"> ・松戸から鎌ヶ谷方面に抜ける抜け道 ・交通量多い ・グレーチングが雨天時滑る 	<ul style="list-style-type: none"> ・グレーチングすべり止め対策を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・すべり止め対策R6、対応予定(県)