

令和5年度 通学路合同点検 点検箇所一覧(馬橋小学校)

番号	合同点検が必要な箇所	具体的な危険内容等	学校が希望する安全対策	安全対策の内容
1	馬橋小学校正門前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅狭い</li> <li>・交通量が多い</li> <li>・速度を上げて走行する車両も多数</li> <li>・登下校の時間にはかなりの数の児童が通行するが、ゼブラストップもしない車が多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・看板設置</li> <li>・路面標示</li> <li>・スクールゾーン化</li> <li>・速度取り締まりの強化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・取り締まり実施・強化 (警察)</li> <li>・路面表示、外側線塗り直し済 (市)</li> </ul>
2	馬橋小東門付近の交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・速度を上げて通行する車両あり</li> <li>・一時停止しない車もあり、年々その台数が多くなっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注意喚起</li> <li>・停止線</li> <li>・横断歩道の設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注意喚起等の看板設置検討 (市)</li> <li>・安全な滞留場所がないため横断歩道設置不可 (警察)</li> <li>・取り締まり実施 (警察)</li> </ul>